

תקלות נפוצות – הגדרת כלי

*הגדרת כלי צריכה להיות לפי שם הכלי (ולא לפי מס' הכלי).

שם הכלי בכלי חריטה (כלי חריטה, הברגה וחירוץ) יהיה:

GNRL -> סוג הכלי

OUT -> חיצוני / פנימי

3 -> מס' הכלי

שם הכלי בכלי כרסום יהיה:

END MILL -> סוג הכלי

EDG -> מצח (או חיצוני)

10 -> קוטר נומינלי

A -> אות זיהוי

אות זיהוי נחוצה כאשר יש שני כרסומים בעלי אותו קוטר A - לגס, B- לגמר.

דוגמא נוספת: מקדח קוטר 12 מסתובב:

DRILL -> סוג

OUT -> חיצוני

12 -> קוטר

*כרסומים: CHAMF CUTER (שקען) ו-END MILL (כרסום), יש צורך להגדיר את הכלי

בספריית TOOL FILE.

שם הכלי כאמור, צריך להיות זהה בתוכנית ובמסך TOOL DATA (ובמסך – TOOL FILE

בכרסומים).

בהצלחה
חיים בן הרוש
הורטל מכונות בע"מ